



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JULUTZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1707-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



FOTO 1. TECHO DEL ESTABLECIMIENTO DESMANTELADO.



FOTO 2. INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE METAL.




FOTO 3. INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA.



FOTO 4. REPARACIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN PROCESO.




FOTO 5. FUNDICIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN.



FOTO 6. VEHÍCULO ENTREGANDO MATERIAL PARA EL REMOSAMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gaspar Diego Gaspar*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.F. de Padres de Familia

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público