



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JULUTZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1707-43	FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2024.



FOTO 1. CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LÁMINA TROQUELADA.




FOTO 2. LOZA DE PATIO RESTAURADO.



FOTO 3. MURO DE CONTENCIÓN FINALIZADO.



FOTO 4. LOZA DE PATIO FINALIZADO.




FOTO 5. VISTA DEL TECHO FINALIZADO.



FOTO 6. VISTA DEL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO CULMINADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gaspar Gaspar
Firma y sello del Presidente de la
OPPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

