



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-2836-43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto 1: Sustrucción estufa rural incluye chimenea y plancha



Foto 2: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 3: Sustrucción de laminas por laminas troqueladas



Foto 4: Sustrucción de repello de pared por azulejos




Foto 5: Sustrucción de depósito de agua




Foto 6: Sustrucción de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

