



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Campana II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0020-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: mejoramiento de pared de madera por block de cocina



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por metal y sustitución de ventanas de madera por balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de portón de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Agaseli Diaz Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Campana II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0020-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: reparación de pared con solera y columnas

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Araceli Diaz Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

