



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA YULA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0024-43	FECHA:	13/09/2024



Foto No. 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada, sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada y sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto No. 2: Sustrucción y reparación eléctrica general.



Foto No. 3: Reparación de muro perimetral.



Foto No. 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto No. 5: Sustrucción de canal de PVC



Foto No.6 Sustrucción de bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

