

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Malacatan Ixcán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0040-43	FECHA:	04 de octubre de 2024



Foto 1: Plancha en mal estado y pared de madera en mal estado



Foto 2: Inodoro en mal estado




Foto 3: Muro perimetral en mal estado



Foto 4: pintura y ventanas en mal estado



Foto 5: Costaneras y techo en mal estado



Foto 6: Piso y Puertas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

