



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Láminas en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Reparación de piso



Foto 6: Sustitución de canales de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Sustitucion de depósito de agua



Foto 9: Sustitucion de pila




Foto 10: Mejoramiento de paredes

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Representante de la Comunidad Educativa

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo