



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	30/08/2024




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte




Foto 2: Sustitución de techo




Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Reparación de piso



Foto 6: Sustitución de canales de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OEA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitucion de depósito de agua




Foto 9: Sustitucion de pila



Foto 10: Mejoramiento de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  


  
Firma y Sello Director del Centro Educativo Público  
