



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte



Foto 2: Sustitución de techo




Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 5: Reparación de piso



Foto 6: Sustitución de canales de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en el espacio de las hojas.

  
Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  




Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitucion de depósito de agua






Foto 9: Sustitucion de pila



Foto 10: Mejoramiento de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, a cualquier número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

