



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO MIRADOR PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0058-43	FECHA:	16/12/2024



Foto No. 1 Sustitución de techo.




Foto No. 2 Sustitución de capotes.



Foto No. 3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto No. 4 Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto No. 5 Pintura de pared.



Foto No. 6 Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



OPF



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público