



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTATECO LA PAZ LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0060-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: foto de la cocina



Foto 2: laminas de la cocina




Foto 3: bajadas de agua pluvial



Foto 4: plancha de la cocina



Foto 5: piso de la cocina



Foto 6: reparación de muro perimetral de block de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

