

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULJOB'E, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0070-43	FECHA:	23/09/2024



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto No. 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto No. 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.




Foto No. 4: Sustitución de puerta de madera por metal.




Foto No. 5: Sustitución de inodoro.




Foto No. 6: Sustitución pared de tabla por block.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Somo D*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULJOB'E, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0070-43	FECHA:	23/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

