



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN B LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0071-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: sustitución de lámina en malas condiciones



Foto 2: Sustitucion de canal



Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventanas de 2 metros de largo x 1,75 de ancho



Foto 5: Sustitución de pinturas en muros exteriorer e interiores




Foto 6: Sustitución de pinturas en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del DPF



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN B LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0071-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico




Foto 8: Sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

