

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Gerónimo, Aldea Aguas Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0078-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: sustitución de lámina, por lámina troquelada (cocina)



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: sustitución de puertas



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: sustitución de canal de pvc



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. O. R. M. Caserío San Gerónimo
Aguas Calientes
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Barillas, Huehuetenango



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Gerónimo, Aldea Aguas Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0078-43	FECHA:	4/10/2024






Foto 7: sustitución de paredes de madera por block e inodoros



Foto 8: sustitución de depósito de agua



Foto 9: sustitución de plancha, pila y pared de madera por block



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. O. R. M. Caserío San Gerónimo
Aguas Calientes
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Barillas, Huehuetenango

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESQUELETO OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN GERONIMO
DIRECCION
AGUAS CALIENTES
HUEHUETENANGO