





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	25/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	25/09/2024



Foto No. 7: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto No. 8: Sustitución de pila por nueva, ya que la existente se encuentra deteriorada.



Foto No. 9: Repello de paredes.



Foto No. 10: Reparación de plancha, chimenea, entre otros para mejorar los ambientes de la cocina.



Foto No. 11: Sustitución de madera de cocina por block



Foto No. 12: Sustitución de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elva Rosa Cordero
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO CHAJUL
ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	25/09/2024



Foto No. 13: Sustitución de techo de lámina de cocina en malas condiciones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Elva Rosa Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y sello del Director de la Oficina de Mantenimiento y Reparación de Edificios Escolares Públicos

