



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores Aldea Nuevo Malacatan Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0086-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: sustitución de capote de lamina, para lamina troquelada 1.5mts.



Foto 2:Mejoramiento de puertas de madera de 2 mts. x 1 mt.



Foto 3:Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Mejoramiento de Ventanas 1.5 mts. x 1mt.



Foto 5: Mejoramiento de piso de concreto



Foto 6: Sustitución de canales de agua pluvial de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del



[Handwritten Signature]

Firma del Director





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores Aldea Nuevo Malacatan Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0086-43	FECHA:	4/10/2024




Foto 1: Aplicación de pintura en exterior e interior



Foto 2: Mejoramiento de baño



Foto 3: Sustitución de Tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de depósitos de agua 1700 lt.



Foto 5: Sustitución paredes de madera por block



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores Aldea Nuevo Malacatan Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0086-43	FECHA:	4/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Centro Educativo Público

