



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Desvío Nacimiento Monte Cristo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0093-43	FECHA:	04 de octubre de 2024




Foto 1: Sustrucción de paredes de madera por block



Foto 2: Mejoramiento de puertas




Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

