



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0099-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: techo de aulas en mal estado



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de puertas



Foto 4: mantenimiento de ventanas en mal estado



Foto 5: reparación de piso en mal estado por piso granito



Foto 6: cocina en mal estado, paredes y plancha artesanal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro matias jose

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





### REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0099-43	FECHA:	04/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pedro Matias Jose*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público