



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Comitancito. Aldea Yula San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0109-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público