



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS




Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 5: DRENAJE. SUSTITUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO





Foto 6: REPARACIÓN DE COCINA: SUSTITUCION COMPLETA DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PARED DE COCINA MADERA POR BLOCK



Foto 8: REPARACIÓN DE COCINA: PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

