

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Lab-Conob, aldea el Quetzal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0175-43 | FECHA: | 02 de diciembre de 2024 |



Foto 1: cocina a medio construir pendiente, pared, piso puertas y ventanas



Foto 2: plancha en mal estado



Foto 3: pila y baños en mal estado



Foto 4: pintura en mal estado



Foto 5: muro perimetral en mal estado




Foto 6: techo de aulas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

