

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Lab-Conob, aldea el Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0175-43	FECHA:	12 de diciembre de 2024



Foto 1: cocina a medio construir pendiente, pared, piso puertas y ventanas




Foto 2: plancha en mal estado



Foto 3: pila y baños en mal estado



Foto 4: pintura en mal estado



Foto 5: muro perimetral en mal estado



Foto 6:techo de aulas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

