



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1177-41	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Aula No. 01. El piso de las aula estan deterioradas en su total, no es un espacio abto para los estudiantes.



Foto 2: Aula No. 02. la segunda aula se encuentra en las mismas condiciones con un piso deteriorado.



Foto 3: El piso de los sanitarios activos se encuentran en un estado pesimo mismos que no ofrecen un ambiente higienico para nuestros niños.



Foto 4: Cambio de costaneras de dos aulas con las siguientes medidas 11 Mts de ancho y 13 Mts de largo en su totalidad.





Foto 5: Cambio de puertas de 7 aulas mismas que se encuentran en pesimas condiciones las cuales ya no ofrecen seguridad al inmovillario que posee el Centro Educativo.



Foto 6: El Centro Educativa cuenta con dos edificios, la pintura se encuentra desgastada la cual no le otorga una vista agradable a nuestro espacio educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de Familia de Aldea Jolomquem Ixcán Grande, Huehuetenango</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Aldea Jolomquem Ixcán Grande, Huehuetenango</p>
--	--