ESTABLECIMIENTO:

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC            | IAS DETERMINADAS PRE      | EVIO | DURANTE                           | X            | POSTERIOR  |  |
|--------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------|--------------|------------|--|
| DEPARTAMENTO:                  | HUEHUETENANGO             |      | MUNICIPIO:                        | SANTA CRU    | Z BARILLAS |  |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIX | XTA  | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BECANÁ |            |  |
| CÓDIGO DEL                     | 13-26-1193-43             |      | FECHA:                            | 8/08/2024    |            |  |



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.




Foto No. 2: Sustitución de piso de concreto por cerámico.



Foto 3: Sustitución de inodoro.



Foto No. 4: Sustitución de portón de metal.



Foto No. 5: Sustitución de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal.





Foto No. 6: Pintura en paredes exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza



## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC             | IAS DETERMINADAS PREVIO                                       | DURANTE                           | X POSTERIOR  |  |  |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO:                   | HUEHUETENANGO   | MUNICIPIO:                        | SANTA CRUZ BARILLAS  |  |  |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO:  | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA                                   | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BECANÁ   |  |  |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO:  | 13-26-1193-43   | FECHA:                            | 8/08/2024  |  |  |
|                                 | ción de muro perimetral con malla galvanizada.                |                                   |  |  |  |
|                                 |   |                                   |  |  |  |
|                                 |   |                                   |  |  |  |
|                                 |   |                                   |  |  |  |
|                                 |   |                                   |  |  |  |
|                                 |   |                                   |  |  |  |
| Observación: Si os nacocas      | rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizac ehnúmero | a de hoias.                       | ( Carrier or )   |  |  |
| OSSET VALIDITY, SI ESTRICCES AI | Firma y sello del Presidente de la OP                         | 200                               | DIRECCION DIRECCION Serima y Sello Director Centro Educativo Publico |  |  |