

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1199-43	FECHA:	12/6/2024



FOTO 1 SUSTITUCION DE LÁMINA MÓDULO 1




FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MÓDULO 2




FOTO 3 SUSTITUCIÓN MÓDULO 3



FOTO 4 SUSTITUCIÓN SOPORTE ESTRUCTURA MADERA POR METAL



FOTO 5 CAMBIO DE 3 PUERTAS DE MADERA POR METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales
Firma y sello del Presidente de la O
Consejo de Padres de Familia
EORM Aldea El Quetzal Barillas, Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Escuela El Quetzal Aldea El Quetzal Barillas, Huehuetenango