



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	15/08/2024



Foto N. 1 Instalando los portones



Foto N 2 Instalando los sanitarios




Foto 3 Instalando la maya



Foto 4 arreglando las puertas




Foto 5 Instalando las barrandas



Foto 6 instalando los Tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Mateo

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7 arreglado piso



Foto 8 arreglando la luz






Foto 9 arreglando el muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Ram Mole mi
Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

