



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	08 de octubre de 2024



Foto 1 El nuevo Portón



Foto 2 el nuevo sanitario




Foto 3 La nueva Maya



Foto 4 La nueva puerta



Foto 5 las nuevas barrandas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de 10 hojas.

Rami Meloni

Firma y sello del Presidente de la OEA



Diana J. Rueda

Firma y Sello Director Centro Educativo



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	08 de octubre de 2024



Foto 7 piso arreglado







Foto 8 de la nueva instalación de la luz



Foto 9 el nuevo muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Ramir Mateo

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

