



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1209-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: Techo escolar. Cambio de la estructura del techo por desgaste en su totalidad.



Foto 2: Cambio de la estructura de madera que se encuentra en deterioro total.



Foto 3: sustitución del porton principal del centro educativo por deterioro total.



Foto 4: Cambio de puertas de 2 aulas mismas que se encuentran en pesimas condiciones las cuales ya no ofrecen seguridad al inmobiliario que posee el Centro Educativo.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

