

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Victorias Amelco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1212-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: Cubierta de lámina y capote



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de Puertas de metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Pedro Lorenzo
Firma y sello del Presidente de la OMP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Victorias Amelco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1212-43	FECHA:	4/10/2024



Foto7: Sustitución de pilas de cemento de 2 lavaderos




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:




Foto 13:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Pedro Lorenso

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

