



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1219-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: sustitucion de puertas en mal estado



Foto 2: sustitucion de láminas por láminas troqueladas



Foto 3: sustitucion de reglas por costaneras



Foto 4: sustitucion de ventanas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la PPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

