



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzalampinul, aldea Yulmacap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1228-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto1: Puertas en mal estado



Foto 2: Cubierta de lamina en mal estado




Foto 3: ventanas en mal estado



Foto 4: Ventana en mal estado





Foto 5: pintura en mal estado



Foto 6: Sustitución de deposito de almacenamiento de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

