

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ, ALDEA YULATIZÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1232-43	FECHA:	17/09/2024



Foto No. 1: Sustrucción de lámina por lámina.



Foto No. 2: Sustrucción de puerta y chapa.




Foto No. 3: Sustrucción de ventana de madera por metal y vidrio.




Foto No. 4: Mantenimiento a portones.



Foto No. 5: Sustrucción de muro perimetral de madera a concreto y malla por soleras.





Foto No. 6: Sustrucción de plancha de metal y madera por block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

