

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1240-43	FECHA:	4/10/2024




Foto No. 1 sustitución de techo



Foto No. 2 sustitución de puertas



Foto No. 3 Estructura de techo




Foto No. 4 Reparación de piso de torta de concreto



Foto No. 5 Mejoramiento de pared




Foto No. 6 Sustitución de capotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Zacarías Lizandro Francisco</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

