



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1247-43	FECHA:	10/08/2024



Foto 1: Sustitución de portón y puertas de metal.



Foto 2: Sustitución y mantenimiento de balcones de ventana de metal.



Foto 3: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 4: Sustitución de inodoro.




Foto 5: Reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

