

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1247-43	FECHA:	7/09/2024



Foto 1: Sustrucción de portón y puertas de metal.




Foto 2: Sustrucción y mantenimiento de balcones de ventana de metal.




Foto 3: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 4: Sustrucción de inodoro.




Foto 5: Reparación de muro de contención.





Foto 6: Depósito de agua de 2500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y recalificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público