



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUVILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUVILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1260-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de techo




Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de costaneras



Foto 4: Aplicación de pintura exterior




Foto 5: Aplicación de pintura interior



Foto 6: Sustitución de capotes

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la ORP



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

