

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR DURANTE PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Pural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1664-43	FECHA:	04 de octubre de 2024





Foto1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Sustitución de portón de metal.



Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y act

Firma y sello del Presidente de la

de Padres de

Firma y Sello Director Centro E