

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "OSCAR GONZALEZ RECINOS" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 4-11 ZONA 1, SANTA CRUZ BARILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1665-43	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024




FOTO 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




FOTO 2. Sustrucción de puerta



FOTO 3. Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



FOTO 4. Sustrucción de estructura de metal de ventana (MODIFICACIÓN A VENTANAS CORREDIZAS)



FOTO 5. Sustrucción de tubería línea principal.








FOTO 6. Sustrucción de deposito de 2500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------