

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ESPERANCITA, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1666-43	FECHA:	18/09/2024




Foto No. 1: Cambio de láminas en mal estado por láminas troqueladas.



Foto No. 2: Cambio de ventanas y puertas en mal estado.



Foto No. 3: Repello de las paredes de las aulas.



Foto No. 4: Reparación de la pintura en interiores y exteriores.



Foto No. 5: Cambio de plancha.



Foto No. 6: Cambio de ventana para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF







Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ESPERANCITA, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1666-43	FECHA:	18/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

