



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN AGUSTIN, ALDEA PUENTE ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326-4763-43	FECHA:	20/06/2024




Foto No 01: Sustrucion de laminas



Foto No 02: Sustrucion de inodoros y puertas



Foto No 03. Sustrucion de piso de torta de concreto



Foto No 04: sustutucion de plancha artesanal y pilas de cemento de dos lavaderos



Foto No 05 Sustrucion de puertas



Foto No 06: Sustrucion de tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

