

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Agustín, Aldea Puente Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4763-43	FECHA:	27 de Septiembre de 2024



Foto1: Sustitucion de laminas



Foto 2: Sustitucion de inodoros y puertas



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitucion de plancha artesanal y lipas de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Sustitucion de puertas de metal



Foto 6: Sustitucion de tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

