



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Agustín, Aldea Puente Alto. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-4763-43 | FECHA: | 27 de septiembre de 2024 |




Foto1: Sustitucion de laminas



Foto 2: Sustitucion de inodoros y puertas



Foto 3: Sustitucion de piso de concreto



Foto 4: Sustitucion de plancha artesanal y pilas de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Sustitucion de puertas de metal



Foto 6: Sustitucion de tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

