



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO CUCHUMATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5121-43	FECHA:	04/10/2024




Foto 1: Sustrucción de puertas de madera a metal.





Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal.




Foto 3: Aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto 4: Sustrucción de paredes de madera por block en aulas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

