



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. AVENIDA ZONA 6 BARILLAS, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5571-42	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Techo de lámina en malas condiciones.




Foto 2: Techo de lámina en malas condiciones.



Foto 3: Estructura de madera en malas condiciones, por dentro se encuentra con polilla.



Foto 4: Muro perimetral en malas condiciones, genera peligro para los niños.




Foto 5: Portón número 1, en malas condiciones.



Foto 6: Portón número 2, en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro...

Firma y sello del Presidente de la OPE



...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

