



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Campana I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5899-43	FECHA:	04 de octubre de 2024



Foto 1: Techo de aula en mal estado



Foto 2: Cocina en mal estado.




Foto 3: pila y lavamanos en mal estado.




Foto 4: Deposito de agua en mal estado.



Foto 5: Canales de agua no adecuado para la lluvia



Foto 6: Mantenimiento de las ventanas y piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Pascual Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

