



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA CACAOLAC, ALDEA MONTENEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6083-43	FECHA:	11/10/2024



FOTOGRAFÍAS ACTUALES DE COCINA Y EDIFICIO ESCOLAR



FOTOGRAFÍAS DE PUERTAS Y PORTON



FOTOGRAFÍAS DE PLANCHA Y ESTRUCTURA DE LA COCINA



FOTOGRAFÍA DE PISOS DE AULAS Y COCINA.




Foto 23: Sustitución de azulejo en plancha artesanal



FOTOGRAFÍA DE CHIMENEA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Inermelinda Esteban Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

