



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quiquil, Aldea Ballí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7175-43	FECHA:	21 de agosto de 2024



Foto No. 1: Instalación de cubierta de lámina



Foto No. 2: Instalación de estructura techo de metal



Foto No. 3: Instalación de puerta de metal



Foto No. 4: Instalación del portón de metal



Foto No. 5: Instalación de ventanas de metal más vidrio



Foto No. 6: Torta de concreto más alisado para piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quiquil, Aldea Ballí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7175-43	FECHA:	21 de agosto de 2024



Foto No. 7. Pintura en proceso en las paredes exteriores e interiores



Foto No. 8: Reparación de columna de concreto y sustitución de malla



Foto No. 9: Paredes de block y soleras intermedias en proceso de mejoramiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

