



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quiquil, Aldea Ballí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7175-43	FECHA:	05 de septiembre de 2024



Foto No. 1: Cubierta de lámina finalizada



Foto No. 2: Estructura de techo de metal instalado



Foto No. 3: Puerta de metal instalada



Foto No. 4: Portón de metal instalado




Foto No. 5: Ventanas de metal más vidrio instaladas




Foto No. 6: Piso de torta de concreto más alisado terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quiquil, Aldea Ballí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7175-43	FECHA:	05 de septiembre de 2024




Foto No. 7: Pintura en muros exteriores e interiores finalizado



Foto No. 8: Reparación de columna de concreto y sustitución de malla galvanizada finalizado



Foto 9: Pared de block con soleras intermedias finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

