



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	11/10/2024





Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA. Sustritucion de láminas por laminas troquelada



FOTOS 2: Sustritución de cocina y puerta de baños



FOTOS 3: Mejoramiento de paredes de la cocina



FOTOS 4: Reparación de muro perimetral y sustritución de portón



Fotos 5: Sustritución de plancha artesanal y accesorios



FOTOS 6: Sustritución de depósitos de agua de 2,500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo SC
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	11/10/2024



FOTO 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: Sustitución de focos en aulas y cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo S...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

