

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PROVINCIAL, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7206-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Lámina y estructura de soporte de madera en malas condiciones




Foto 2: Mejoramiento de paredes de aulas



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 4: Sustitución de puertas de madera por metal



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan José Carr

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.M.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

